

АКТ

г.Санкт-Петербург

14.03.2012

Мы ниже подписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 14.03.2012г. при обследовании лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу ул. Подвойского дом 26, корп.3, были обнаружены следующие замечания:

ОБЩИЕ

1. Отсутствует табличка на дверях машинного отделения;
2. Некачественное крепление силового кабеля в водных устройствах;
3. Не горит аварийное освещение в МО;
4. Надпись о грузоподъемности грузовой балки в МО сделана не должным образом;
5. Не подключена АППЗ;
6. Не упорядочено подключения слаботочных систем в МО;
7. Не работают табло и индикация вызывных постов на этажных площадках;
8. Присутствует повышенный шум от компенсирующих цепей;
9. Сквозное отверстие в стене в шахту лифта на 24 этаже;
- 10.Индикация и надписи 24 и 23 (технического) этажей не соответствуют действительности;
- 11.Люк машинного помещения не закрывается на замок;
- 12.Отсутствует люк на 24 этаже;
- 13.Не установлены фотоэлементы на дверях всех кабин;
- 14.Доосветить шахты лифтов
- 15.Наличие мусора в МО, шахтах лифтов;

Лифт №В7NE6239

- 16.Зазор между буфером и противовесом меньше нормы;
- 17.Требуется замена вкладышей кабины;
- 18.Отсутствует болт крепления на стыке направляющей;
- 19.Требуется регулировка смазывающего устройства на кабине;

Лифт №В7NE6240

- 20.Требуется укрепление обрамления дверей шахты на первом этаже;
- 21.Требуется выравнивание натяжного устройства;
- 22.Тяговые канаты ржавые;
- 23.Отсутствует кнопка стоп в пульте ревизии;
- 24.Щель на направляющей противовеса посередине шахты;
- 25.Требуется выставление штихмасс направляющих кабины с 1 по 6 этаж;
- 26.Не выставлена лебедка по уровню (перекос)

Лифт №В7NE6241

- 27.Не отрегулирован зазор дверей кабины;


- 28. Не отрегулирована работа дверей шахты 9, 10, 11, 12, 13, 16 этажей;
- 29. Присутствует задевание кабины в районе 13 этажа;
- 30. Не работает кнопка закрытия дверей кабины;
- 31. Не установлена защита цепей;
- 32. Зазор между противовесом и буфером больше нормы;

Управляющий
ТСЖ «АДМИРАЛ»



Кучеренко О.В.

Технический Директор
ООО «ПРОМИС-лифт»



Киселевский С.Е.

Мастер
ООО «ЛифтСтройУправление»

Васильев А.Ф.